

ステンレスのもらいサビ除去

新製品

ラストン

水溶性
中性

ステンレスやアルミの材料に鉄の材料を置いていたため、サビが付着してしまった場合に効果を発揮します。

■ 使用法

- もらいサビの部分にスプレーして下さい。
- 透明のラストンが紫色に変わってから1～3分して水洗いして下さい。

■ 注意

- ラストンは中性液ですが、万一目や口に付着した場合は速やかに水洗いして下さい。
- 材料に油が付着している場合は脱脂をしてからラストンをスプレーして下さい。

※現在仕様に変更があります。

荷姿は
■グリーンスプレー500cc(バラ出荷可能)
■4kg缶 ■10kg缶 ■20kg缶
の4種類となります。

2020年4月現在
500cc入
(プッシュボタンスプレー付)

4ℓ入



株式会社 ジェイインターナショナル

- 本社／〒152-0034 東京都目黒区緑が丘2-6-15
電話03(3723)7014(代) FAX03(3724)5185
- 大和工場／〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5
電話046(269)1141(代) FAX046(269)2276

ラストンの用途と使用法

ステンレス・アルミ・その他の塗装面に

中性ですから材料をいためません。

中性ですから手や服についても安全です。

もらいサビの除去

- ラストンをスプレーし、もらいサビの部分が完全に変色（瞬時～10分位）してから、水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。
乾いたタオルで水気をふき取る。

指紋・油等の汚れの除去

- ラストンをスプレーし、10～20秒後に水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。
乾いたタオルで水気をふき取る。
- 小さな部品の場合は、ラストンをプラスチック容器に入れ部品を30秒位ドブ漬にし、取り出してから水洗する。水気はエアーで吹き飛ばす。

やけ取り機の電解液が取りきれず 白い粉とかしみが出た場合の除去

- ラストンをその箇所にスプレーし、10～20秒後に水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。
乾いたタオルで水気をふき取る。

酸洗後に水洗いをした際、 水のしみが出た場合の除去

- ラストンをその箇所にスプレーし、10～20秒後に水でぬらしたタオルで、ラストンを良くふき取るか又は水洗する。
乾いたタオルで水気をふき取る。